Mercedes-Benz C180 1.5 125kW

ID: 10707587

Atrašanās vieta:	**Lietuva**	Dzinēja tilpums:	**1500cm³**
Dīleris:	**Moller Auto Keturi žiedai**	Jauda:	**170 hp (125 kw)**
VIN numurs:	**W1KAH4BB9RF151048**	Piedziņa:	**aizmugures piedziņa**
Reģistrācijas numurs:	**NOH-BJ195**	Pārnesumkārba:	**Automātiskā pārnesumkārba**
Pirmā reģistrācija:	**01/2024**	Degviela:	**benzīns**
Nobraukums:	**46227km**	Durvju skaits:	**4/5 durvis**
		Krāsa:	**zils**



Møller Auto Keturi Žiedai

Ukmergės g. 252, Vilnius 06120, Lithuania

audi@moller.lt

+370 661 20760

Pārnesumkārba

• Automātiskā pārnesumkārba

Drošība un aizsardzība

• Elektromehānisks stūres pastiprinātājs
• ESC stabilitātes kontrole
• Elektromehāniskā stāvbremze
• Trešā bremžu uguns
• Drošības jostas priekšā ar spriegotājiem
• Isofix bērnu sēdeklīšu stiprinājumi
• Signalizācija
• Sānu drošības spilveni
• ESP stabilitātes kontrole
• EDS/ASR saķeres kontrole
• Auto hold funkcija
• Drošības spilveni
• 3-punktu drošības jostas aizmugurē
• Centrālā atslēga ar tālvadības pulti
• Lietus sensors
• isofix mounts

Asistentu sistēmas

• Adaptīvā kruīzkontrole
• Sadursmes novēršanas brīdinājuma sistēma "Front Assist
• Braukšanas joslu maiņas asistents "Side Assist"
• Atpakaļskata kamera
• Tālo gaismu vadība "Light Assist"
• Dinamiskais ceļa zīmju displejs
• Parkošanās devēji aizmugurē
• Digital driver display
• Noguruma noteicējs "Rest Assist"
• Proaktīva pasažieru aizsardzības sistēma (Pre-crash)
• Braukšanas joslu uzturēšanas asistents "Lane Assist"
• Pārvietošanās no stāvvietas palīgs
• "Ārkārtas palīdzība"
• Parkošanās devēji priekšā un aizmugurē
• Start-Stop system
• Lane Departure Warning

Riepas un riteņi

• Vieglmetāla diski
• Riepu remonta komplekts

Apgaismojums / lukturi

• Miglas lukturi priekšā
• Atsevišķi dienasgaismas lukturi
• LED aizmugurējie lukturi
• Dynamic cornering lights
• Miglas lukturi aizmugurē
• LED priekšējie lukturi
• automātiska priekšējo lukturu diapazona regulēšana

Multimēdiji

• Radio
• Navigācijas sistēma
• Bluetooth interfeiss
• Multifunkcionāls displejs
• Multifunkcionāls krāsu displejs
• Vadītāja informācijas sistēma
• Wireless phone charger
• Skārienjūtīgs ekrāns
• BANG & OLUFSEN skaņas sistēma
• Mobīlā telefona interfeiss
• Lietotnes savienojums
• Aktīvs informācijas displejs
• USB-C input

Sēdekļi

- Alcantara ādas sēdekļu apdare
- Komforta sēdekļi
- Sporta sēdēkļi
- Priekšējo sēdekļu apsilde
- Elektriski regulējami sēdēkļi
- Elektriski regulējami sēdēkļi ar atmiņu
- Elkoņbalsts priekšā
- Elkoņbalsts aizmugurē

Interjers / komforts

- Ādas stūre
- Multifunkciju stūre
- Sporta stūre
- Stūres regulēšana
- Stūre ar ātrumu pārslēgšanas iespēju
- Glāžu turētāji
- Elektriski logu pacēlāji priekšā
- Tonēti logi
- Apsildāms aizmugurējais stikls
- Elektriski atverms aizmugurējais vāks
- Tekstila paklājiņi
- Elektriski regulējami spoguļi
- Spoguļu apsilde
- Nolokāmi spoguļi
- Melni griesti
- Daudzkrāsains interjera apgaismojums
- Partial leather

Apsilde / kondicionēšana

- Automatic Air Care "Climatronic" 2 zone

Cits aprīkojums

- Jumta reliņi
- Bagāžas nodalījum apārsegs
- Servisa grāmatiņa
- Garantija
- Metāliskā krāsa
- Multiple key sets


Moller Auto

Moller Auto

Moller Auto


Moller Auto

Moller Auto

Moller Auto






Camera views
Parking Assistance
Rear camera image. Check surroundings!

Where to?
Power Hit Radio | 95.9 MHz
Devices

Seat
Ambient light
Position seat automatically
Driver
Passenger

Seat
Ambient light
Colour
Monochrome
Multi-colour
Brightness
Effects

Assistance
Vehicle
Lights
System
Info
Collision avoidance
Traffic Sign Assist
Assistance
ATTENTION ASSIST
Camera
Parking

Assistance
Vehicle
Lights
System
Info
Collision avoidance
ESP
Assistance
Active Brake Assist
Camera
Active Lane Keeping Assist
Parking
Blind Spot Assist













STOP


Naudoti automobiliai
su garantija iš oficialaus atstovo
Moller Auto
Ukmergės g. 252, Vilnius