Mercedes-Benz C200 d 2.0 120kW

ID: 10709202

Atrašanās vieta:	**Igaunija**	Dzinēja tilpums:	**2000cm³**
Dīleris:	**Moller Auto Pärnu**	Jauda:	**163 hp (120 kw)**
VIN numurs:	**W1KAH0DB8PF119873**	Piedziņa:	**aizmugures piedziņa**
Reģistrācijas numurs:	**032DPY**	Pārnesumkārba:	**Automātiskā pārnesumkārba**
Pirmā reģistrācija:	**07/2023**	Degviela:	**dīzelis**
Nobraukums:	**152000km**	Durvju skaits:	**4/5 durvis**
Tehniskā skate:	**07/2027**	Krāsa:	**melns**



Møller Auto Pärnu

Välja 3, Pärnu, 80010 Pärnu maakond, Estonia

parnu@moller.ee

+372 44 76 100

Pārnesumkārba

• Automātiskā pārnesumkārba

Drošība un aizsardzība

• Stūres pastiprin.
• ESP stabilitātes kontrole
• Elektromehāniskā stāvbremze
• Trešā bremžu uguns
• Lietus sensors
• Immobilizer
• isofix mounts
• ABS bremzes
• EDS/ASR saķeres kontrole
• Auto hold funkcija
• Centrālā atslēga ar tālvadības pulti
• Sānu drošības spilveni
• start blocker

Asistentu sistēmas

• Kruīzkontrole
• Atpakaļskata kamera
• Start-Stop system
• Braukšanas joslu uzturēšanas asistents "Lane Assist"
• Parkošanās devēji priekšā un aizmugurē

Riepas un riteņi

• Vieglmetāla diski
• Vissezonas riepas

Apgaismojums / lukturi

• Miglas lukturi aizmugurē
• LED priekšējie lukturi
• automātiska priekšējo lukturu diapazona regulēšana
• Lukturu mazgātājs
• LED aizmugurējie lukturi

Multimēdiji

• Radio
• USB ligzda
• Bluetooth interfeiss
• Lietotnes savienojums
• Vadītāja informācijas sistēma
• Skārienjūtīgs ekrāns
• Navigācijas sistēma
• Mobīlā telefona interfeiss
• Multifunkcionāls krāsu displejs

Sēdekļi

• Ādas apdares sēdekļi
• Elkoņbalsts priekšā
• Priekšējo sēdekļu apsilde
• Elkoņbalsts aizmugurē

Interjers / komforts

• Ādas stūre
• Stūre ar ātrumu pārslēgšanas iespēju
• Elektriski logu pacēlāji priekšā un aizmugurē
• Apsildāms aizmugurējais stikls
• Spoguļu apsilde
• Multifunkciju stūre
• Glāžu turētāji
• Tonēti logi
• Elektriski regulējami spoguļi
• Nolokāmi spoguļi

• Dimming mirror

Apsilde / kondicionēšana

• Automatic Air Care "Climatronic" 2 zone

Cits aprīkojums


• Jumta reliņi
• Bagāžas nodalījum apārsegs
• Noņemams piekabes āķis
• Servisa grāmatiņa












Assistance
Vehicle
Lights
System
Info
ESP
Collision avoidance
Assistance
Camera
Parking
Active Brake Assist
Active Lane Keeping Assist
Blind Spot Assist


Individual
E
C
S


Camera views
Parking Assistance


Camera views
Parking Assistance
Drive forward to search for parking space












STOP

