Volkswagen Multivan Plug-In 1.4 160kW

ID: 10709980

Atrašanās vieta:	**Latvija**	Dzinēja tilpums:	**1400cm³**
Dīleris:	**Moller Auto Rīga**	Jauda:	**218 hp (160 kw)**
VIN numurs:	**WV2ZZZSTZNH008446**	Piedziņa:	**priekšējā piedziņa**
Reģistrācijas numurs:	**OS9243**	Pārnesumkārba:	**Automātiskā pārnesumkārba**
Pirmā reģistrācija:	**06/2022**	Degviela:	**benzīns**
Nobraukums:	**85237km**	Durvju skaits:	**4/5 durvis**
Tehniskā skate:	**08/2027**	Krāsa:	**grey**



Møller Auto Rīga

K. Ulmaņa gatve 115, Mārupe

riga@moller.lv

+371 67097107

Pārnesumkārba

• Automātiskā pārnesumkārba

Drošība un aizsardzība

• Elektromehānisks stūres pastiprinātājs
• ABS bremzes
• ESP stabilitātes kontrole
• ESC stabilitātes kontrole
• EDS/ASR saķeres kontrole
• Elektromehāniskā stāvbremze
• Auto hold funkcija
• Trešā bremžu uguns
• Drošības spilveni
• Galvas drošības spilveni
• Drošības jostas priekšā ar spriegotājiem
• 3-punktu drošības jostas aizmugurē
• Isofix bērnu sēdeklīšu stiprinājumi
• Centrālā atslēga ar tālvadības pulti
• Signalizācija
• "Easy Open" pakete
• Lietus sensors
• Sānu drošības spilveni
• Immobilizer
• start blocker

Asistentu sistēmas

• Adaptīvā kruīzkontrole
• Ātruma ierobežotājs
• Noguruma noteicējs "Rest Assist"
• Sadursmes novēršanas brīdinājuma sistēma "Front Assist
• Braukšanas joslu maiņas asistents "Side Assist"
• Braukšanas joslu uzturēšanas asistents "Lane Assist"
• Informācijas projekcija uz auto priekšējā stikla
• Atpakaļskata kamera
• Tālo gaismu vadība "Light Assist"
• "Ārkārtas palīdzība"
• Dinamiskais ceļa zīmju displejs
• Parkošanās devēji priekšā un aizmugurē
• Start-Stop system
• Digital driver display
• Lane Departure Warning
• Satellite tracking system

Riepas un riteņi

• Vieglmetāla diski
• Riepu remonta komplekts

Apgaismojums / lukturi

• Atsevišķi dienasgaismas lukturi
• LED priekšējie lukturi
• LED aizmugurējie lukturi

Multimēdiji

• Radio
• Skārienjūtīgs ekrāns
• MMI navigācija
• Bluetooth interfeiss
• Mobīlā telefona interfeiss
• Lietotnes savienojums
• Vadītāja informācijas sistēma
• HiFi audio system

Sēdekļi

• Ādas apdares sēdekļi
• Komforta sēdekļi
• Priekšējo sēdekļu apsilde
• Nolokāma priekšējā pasažiera sēdekļa atzveltne

- Nolokāma aizmugurējo sēdeķļu atzveltne
- Elkoņbalsts aizmugurē
- Elkoņbalsts priekšā

Interjers / komforts

- Ādas stūre
- Sporta stūre
- Ādas ātrumu pārslēdzējs
- Elektriski logu pacēlāji priekšā
- Apsildāms aizmugurējais stikls
- Elektriski regulējami spoguļi
- Panorāmas stikla jumta lūka
- Multifunkciju stūre
- Stūres regulēšana
- Glāžu turētāji
- Tonēti logi
- Elektriski atverms aizmugurējais vāks
- Spoguļu apsilde
- Apsildāma stūre

Cits aprīkojums

- Jumta reliņi
- Battery warranty
- Servisa grāmatiņa
- Three-phase charging


Moller Auto

Moller Auto

Moller Auto

Moller Auto

Moller Auto












Palīgsistēmas
Lane Assist
ACC
300 km
0 km
1 %
85008 km
READY

Palīgsistēmas
Side Assist
Front Assist
300 km
0 km
1 %
85008 km
READY

Stūres rata apsilde ir ieslēgta.
300 km
0 km
1 %

20
km/h





















