Volkswagen Golf 1.6 85kW

ID: 10710352

Atrašanās vieta:	**Latvija**	Dzinēja tilpums:	**1600cm³**
Dīleris:	**Moller Auto Ventspils**	Jauda:	**116 hp (85 kw)**
VIN numurs:	**WVWZZZAUZHP787566**	Piedziņa:	**priekšējā piedziņa**
Reģistrācijas numurs:	**NA6602**	Pārnesumkārba:	**Mehāniskā pārnesumkārba**
Pirmā reģistrācija:	**05/2017**	Degviela:	**dīzelis**
Nobraukums:	**294000km**	Durvju skaits:	**4/5 durvis**
Tehniskā skate:	**11/2027**	Krāsa:	**balts**



Møller Auto Ventspils

Zvaigžņu iela 11, Ventspils

ventspils@moller.lv

+371 28806081

Pārnesumkārba

- Mehāniskā pārnesumkārba

Drošība un aizsardzība

- Stūres pastiprin.
- ABS bremzes
- ESC stabilitātes kontrole
- Trešā bremžu uguns
- Galvas drošības spilveni
- 3-punktu drošības jostas aizmugurē
- Centrālā atslēga
- Signalizācija
- start blocker
- Elektromehānisks stūres pastiprinātājs
- ESP stabilitātes kontrole
- Auto hold funkcija
- Drošības spilveni
- Ceļgalu drošības spilvens
- Isofix bērnu sēdeklīšu stiprinājumi
- Centrālā atslēga ar tālvadības pulti
- Immobilizer
- isofix mounts

Asistentu sistēmas

- Kruīzkontrole
- Ātruma ierobežotājs
- Parkošanās devēji priekšā un aizmugurē
- Start-Stop system
- Adaptīvā kruīzkontrole
- "Ārkārtas palīdzība"
- Parkošanās devēji aizmugurē

Riepas un riteņi

- Vieglmetāla diski

Apgaismojums / lukturi

- Halogen gaismu lukturi
- Atsevišķi dienasgaismas lukturi

Multimēdiji

- Radio
- USB ligzda
- Bluetooth interfeiss
- Multifunkcionāls displejs
- Vadītāja informācijas sistēma
- Skārienjūtīgs ekrāns
- Navigācijas sistēma
- Mobīlā telefona interfeiss
- Multifunkcionāls krāsu displejs

Sēdekļi

- Auduma apdares sēdekļi
- Priekšējo sēdekļu apsilde
- Elkoņbalsts aizmugurē
- Komforta sēdekļi
- Elkoņbalsts priekšā

Interjers / komforts

- Ādas stūre
- Stūres regulēšana
- Elektriski logu pacēlāji priekšā un aizmugurē
- Multifunkciju stūre
- Glāžu turētāji
- Apsildāms aizmugurējais stikls

- Tekstila paklājiņi
- Elektriski regulējami spoguļi
- Spoguļu apsilde

Apsilde / kondicionēšana

- Salona apsildes sistēma
- Gaisa kondicionēšanas sistēma

Cits aprīkojums

- Piekabes āķis
- Noņemams piekabes āķis
- Bagāžas nodalījum apārsegs
- Multiple key sets













Moller


GOLF
















12:33 AA
9.0°c
294407
2835.4



Palīgsistēmas
Front Assist
Atpakaļ
km
294407
trip
2835.4









A/C
OFF


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
RADIO
MEDIJI
MEDIA CONTR.
APP-CONNECT
TELEFONS
AUTOMAŠĪNA
NAVIGĀCIJA
SATIKSME


CAR-NET
ATTĒLI
SKANĒJUMS
IESTATNE


ParkPilot
Kontrolējiet kustības ceļu


12:34
9.0°c
Robežu iela
Talsu iela
Ventspils
Kuld
Skats
Radio
Iestatīne


12:34
9.0°c
Lietotāja Andris...
Savienojums tiek izveidots automātiski...
Meklēt telefonu



